

Veluxfenster GGL 306 Dezember 2009

Problem tritt nur bei Minustemperaturen und Vereisungen auf:



Im Bereich des äußeren Fensterrahmens befindet sich Eis und starke Feuchtigkeit, die dann offensichtlich hier herunterläuft:



Und dann offensichtlich über diesen Bereich in den Fensterrahmen eindringt:



Auf der linken Fensterseite ist deutlich weniger Feuchtigkeit vorhanden:

